单元 4 综合布线工程常用器材和工具-实训项目 实训 5 网络配线架端接实训

1. 实训任务来源

综合布线系统管理间子系统(FD)、设备间子系统(BD)的网络配线架等端接基本技能。

2. 实训任务

每人单独完成一组数据永久链路搭建,包括 2 根 5e 类跳线的 4 次端接,具体路由如图 4-230 所示,仿真信息点至网络配线架,配线架至网络交换机端口的跳线。要求端接路由正确,剪掉撕拉线、剥开线对长度合适、没有偏心、端口位置正确、跳线长度合适、链路通断测试通过。




图 4-230 数据永久链路路由示意图

3. 技术知识点

- 1) 熟悉网络配线架的结构与用途
- (1) 网络配线架主要用于管理间子系统(FD)实现信息点与接入层交换机的连接,对来自信息点的电缆进行模块化端接和管理。
- (2) 网络配线架也是管理间子系统(FD)中最重要的组件,实现垂直子系统和水平子系统交叉连接的枢纽设备。
 - 2) 熟悉网络配线架模块色谱知识,例如"西元"网络配线架模块色谱如图 4-231 所示。



图 4-231"西元"网络配线架模块色谱

4. 关键技能

- 1) 网络配线架的端接技术和测试方法。
- 2) 网络配线架端接时,应保证端接线序正确、位置正确。
- 3) 拆开双绞线长度合适,剥除外护套应不大于13毫米,没有偏心。
- 4) 打线钳的正确使用方法。

5. 实训课时

- 1) 该实训共计2课时完成,其中技术讲解15分钟,视频播放2次15分钟,学员实际操作45分钟,跳线测试与评判10分钟,实训总结、整理清洁现场5分钟。
 - 2) 课后作业2课时,独立完成实训报告,提交合格实训报告。

6. 实训指导视频

《27399-实训 5-网络配线架端接实训》(6 分 54 秒),请点击二维码下载反复观看学习。

7. 实训材料

序	名称	规格说明	数量	器材照片	
1	网络双绞线电缆	5e 类,1 米/根。	1根/人		
2	水晶头	5e 类 RJ45 网络水晶头。	3 个/人		

网络配线架弹

8. 实训工具和设备

序	名称	规格说明	数量	工具照片			
1	旋转剥线器	旋转式双刀同轴剥线器,剥除外护套。	1 把				
2	网络压线钳	支持 RJ45 与 RJ11 水晶头压接。	1 把				
3	水口钳	6 寸水口钳,用于剪断网线,剪掉撕拉线。	1 把				
4	单口打线钳	端接网络模块使用。	1 把				

9. 实训设备

"西元"网络配线实训装置,产品型号: KYPXZ-01-52。

本实训装置按照典型工作任务和关键技能训练需要专门研发,配置有网络压接线实验装置、网络线制作与测量实验装置、网络配线架、理线环等,能够仿真多种典型永久链路,能够通过指示灯闪烁直观和持续显示永久链路通断等故障,包括跨接、反接、短路、开路等各种常见故障。

10. 实训步骤

1) 预习和播放视频

初学者应提前预习,请扫描二维码观看实操视频,建议多次认真观看,熟悉关键技能和评判标准,熟悉线序和操作方法。

实训时,教师首先讲解技术知识点和关键技能,然后播放视频,更多可参考教材 4.2、7.5.5 相 关内容。

2) 器材工具准备

建议在播放视频期间, 教师准备和分发器材工具。

- (1) 5e 类网线每人 1 根,长度 1 米,5e 类 RJ45 水晶头每人 3 个。
- (2) 学员检查材料规格数量合格。
- (3) 发放工具。
- (4)本实训4人为1组,要求每个学员单独完成1组永久链路搭建,优先保证质量,掌握方法。
- 3) 网络配线架端接训练步骤和方法

第一步: 研读图纸

反复研读永久链路图纸,确定端接位置和端口,进行工作任务分工,例如图 5-40 所示,建议按照下列分工:

- 第1人完成配线架1口永久链路。
- 第2人完成配线架2口永久链路。
- 第3人完成配线架23口永久链路。
- 第4人完成配线架24口永久链路。

教师也可以临时调整分工,指定其它配线架端口。

第二步:端接第1根跳线

按照 T568B 线序制作 1 根网络跳线,一端插在测线仪上部端口,另一端插在网络配线架 RJ45 口 (例如 1 口)。

第三步:端接网络配线架模块

第2根跳线一端按照 T568B 线序制作水晶头,插在测线仪下部端口。另一端与网络配线架背面的模块端接(例如1口),完成永久链路搭建。注意端接时不能出现偏芯,如图 4-232 所示。为了保证正确端接,建议首先端接1、2和3、6线对,最后端接4、5和7、8线对。

图 4-232 网络配线架模块端接示意图



第四步:链路检查和测试

对照永久链路路由图纸,检查永久链路路由是否正确,端接是否可靠到位,电气连通。打开测试仪电源,观察测试仪指示灯闪烁顺序。

- (1) 如果永久链路全部线序端接正确时,上下对应的指示灯会按照 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 顺序轮流重复闪烁。
 - (2) 如果有1芯或者多芯没有压接到位,或者端口错误时,对应的指示灯不亮。
 - (3) 如果有1芯或者多芯线序错误时,对应的指示灯将显示错误的线序。

11. 评判标准

本训练按照工程标准评判,只有合格与不合格,不允许使用"及格"或"半对"等模糊的概念。每个永久链路 100 分,通断测试合格 100 分,不合格直接给 0 分,操作工艺不再评价,具体评判标准和操作工艺见 4-17 评分表。

表 4-17 实训 6 数据永久链路端接技能训练评分表

姓名/	永久链路测试	操作工艺评价(每处扣5分)				评判			
链路	合格 100 分	路由 正确	剪掉 撕拉线	剥开线对 长度合适	没有 偏心	端口位 置正确	跳线长 度合适	结果	排 名
编号	不合格0分	2 处	4 处	4 处	4 处	4 处	2 根	得分	

评分表说明:该评分表中,每条合格永久链路满分 100 分,扣分点共计有 20 处,即使通断测试通过,也可能在操作工艺评价中扣减 100 分,实际得分为 0 分。

12. 实训报告

请按照单元1表1-1所示的实训报告模板要求,独立完成实训报告,2课时。